

Tisztelt Felhasználók!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a tavaszi hálózatöblítést a kedvező időjárásnak köszönhetően a mai napon elkezdjük.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a többször felmerülő, elszíneződött víz problémáját a vízműtelep elektromos ellátását biztosító trafó sorozatos hibája okozza. Az elektromos szolgáltató az ellátási hiba okát még keresi. Áramszünet esetén a nyomásfokozó szivattyúk leállása miatt a hálózat nyomása lecsökken és a gerincvezetékben a víz leürülhet. Az áramszünet után a rendszer nyomásának visszaállítása megkezdődik, aminek következtében megváltozik a víz áramlási iránya és sebessége a normál üzemhez képest. A megváltozott üzemállapot következtében a hálózatban az idők során lerakódott vas és mangán felkavarodik, ami a víz elszíneződését okozza. Ez az elszíneződés minőségbeli problémát nem okoz, egészségre nem ártalmas, ülepedés után a víz fogyasztható. A hálózatban ugyanez történik hirtelen bekövetkező nagy vízelvétel esetén is, mint például oltóvíz vételezése vagy csőtörés.

A kialakult helyzetre megoldást az elektromos ellátás stabilizálása a megkezdett hálózatmosatás jelenti. Kérjük a felhasználóinkat, hogy amennyiben elszíneződött vizet tapasztal, keresse a vízmű dolgozóit helyben. A végleges megoldás egy víztorony lenne, mert áram kimaradás esetén lenne 4-6 óra beavatkozási idő.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a hálózatmosatás miatt a bekötővezetékben megjelenhet a vas és mangán, ami 1-2 perces folyatás után kiürül a rendszerből.

Dabas, 2021. 02. 18.

DAKÖV Kft.